Trigger barre G17 Cow Cow

https://sport-attitude.com/fr/produit-18910-Trigger-barre-G17-Cow-Cow







Réf.	Désignation	Catégorie légale	Prix public conseillé
PU18458	Trigger barre G17 Cow Cow	Vente libre	67, 00 € TTC

Caractéristiques:

- Construction en acier au carbone usiné CNC avec précision
- Réduisez la friction et l'abrasion avec les pièces en contact
- La construction durable empêche la flexion et la déformation sous une utilisation intensive
- Pièce de mise à niveau encastrable
- Revêtement en zinc argenté
- pour TM G17

Le levier de déclenchement en acier G17 a été spécialement conçu pour une utilisation intensive et capable de résister à des températures élevées. des besoins de concurrence tendus. Il est construit à partir d'une seule pièce d'acier usinée CNC. Sa structure de durcissement garantit que le levier est en parfaite forme et transfère constamment la force directement à la gâchette, donnant à l'utilisateur une sensation de pression sur la gâchette solide et douce. En outre, le revêtement de zinc est utilisé pour réduire la friction à chaque point de contact, assurer un bon fonctionnement et minimiser l'abrasion.

*PS : veuillez noter : l'installation de pièces/l'assemblage/le montage d'un pistolet airsoft nécessitera des connaissances intermédiaires ; pour armurier expert ou airsoft. Veuillez vous référer à votre armurier airsoft pour une installation/montage correct. Un ajustement peut être nécessaire car l'état de chaque arme d'airsoft peut être différent. Un entretien régulier est nécessaire pour toutes les armes d'airsoft afin de les maintenir en bon état de fonctionnement et de réduire les problèmes d'usure des pièces. Les performances réelles sont basées sur le réglage global de votre arme airsoft. Veuillez consulter votre armurier airsoft pour obtenir des conseils. Une colle à vis forte est nécessaire pour l'installation. Utilisez une goutte de colle à vis lors de l'installation de la vis et attendez qu'elle sèche toute la nuit. Le filetage de la vis pourrait être endommagé si de la colle à vis n'était pas utilisée.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.